

Huawei.H31-341_V2.5.v2026-03-16.q126

| | |
|----------|------------------------|
| 試験コード： | H31-341_V2.5 |
| 試験名称： | HCIP-Transmission V2.5 |
| 認証ベンダー： | Huawei |
| 無料問題の数： | 126 |
| バージョン： | v2026-03-16 |
| ページの閲覧量： | 112 |
| 問題集の閲覧量： | 1510 |

https://www.jpnsshiken.com/shiken/Huawei.H31-341_V2.5.v2026-03-16.q126.html

質問: 1

シングルステーション方式を使用してOChパスを作成しました。作成完了後、OChパスを探索できません。考えられる原因は次のどれですか？（複数選択）

- A. 回線の減衰が大きすぎます
- B. サイト内のソースポートとシンクポートの選択が間違っています
- C. サイト間の論理ファブリックの欠如
- D. ソース側とシンク側のラインボードの波長が一致していません

正解: **B,C,D** ([コメントを发表する](#))

質問: 2

OTUk 信号のフレーム構造は 4 行 4080 列で構成され、k の値は 0 ~ 6 の整数で、1.25G、2.5G、10G、40G、100G、200G、400G の回線レートを表します。

- A. 真
- B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 3

OptiXtrans E6600/OptiX OSN 1800 のシステム アーキテクチャに関する次の説明のうち正しいものはどれですか。

- A. E6608T/E6616 または 1800 II TP/1800v Pro は、L0+L1+L2 の 3 層構造を採用していません。
- B. E6608T/E6608 または 1800 II TP/1800 II Pro は、L0+L1+L2 の 3 層構造を採用していません。
- C. E6616 と 1800 V Pro はどちらも L0+L1+L2 の 3 層アーキテクチャを採用しています。
- D. E6608T/E6608/E6616 または 1800 II TP/1800 II Pro/1800 V Pro は、L0+L1+L2 の 3 層構造を採用しています。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 4

MSTP で定義されている標準カプセル化プロトコルはどれですか? (複数選択)

- A. ラップ
- B. HDLC
- C. ML-PPP
- D. GFP

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 5

電気層オーバーヘッド処理ソースの機能に関する次の説明のうち正しいものはどれですか？（複数選択）

- A. ODUkT は BIP-8 を計算し、それを TCMi に書き込みます。
- B. OPUk は送信方向でクライアント信号のマッピング、周波数調整、およびレート適応を実行します。
- C. ODUkP は、BIP-8 の計算、PM、GCC1/2 およびその他のオーバーヘッドの書き込みを担当します。
- D. OTUk は BIP-8 を計算し、SM、GCC0、FAS、MAFS などへの書き込みを担当します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 6

光増幅器のOBUの最大出力光パワーは20dBmですが、Cバンド80で使用する単波長システムの標準出力光パワーは何dBmにすればよいですか？

- A. +1dBm
- B. +4dBm
- C. -2dBm
- D. +7dBm

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 7

WDMネットワーク設計では、伝送プロセスにおける光パワー損失を補償するのに十分な数のEDFAをカスケード接続することで、システムは制限なく非常に長い距離を伝送できます。

- A. 偽
- B. 真

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 8

離散パスを回避するための次の方法のうち、正しいものはどれですか？（複数選択）

- A. ユーザーがビジネス構成仕様を学習できるようにガイドします。
- B. 完全かつ標準化された構成を確実にするために、保護ルートを含むパスでファイバー切断または切り替えテストを実行する必要があります。
- C. 構成にはパス関数を使用してみてください。

D. 単一のステーション上で構成されたサービスの場合、完全かつ標準化されたサービス構成を確保するために、ネットワーク管理システムでパス検索を実行する必要があります。
正解: ([正解を表示します](#))

質問: 9

OSC モニタリング信号がビジネス信号とともに EDFA によって増幅されない主な理由は何ですか。

- A. OSC のレートが低すぎるため、拡大するとエネルギー効率が低くなります。
- B. 監視信号がビジネス信号に干渉するのを防ぎます。
- C. OA に障害が発生した場合でも、OSC 監視チャンネルは引き続き有効です。
- D. OSC の電力が低すぎます。OA の増幅感度よりも低いです。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 10

ラマン増幅器は分布増幅器であり、その増幅媒体は伝送ファイバであり、通常は受信端に配置され、前方ラマン増幅器と呼ばれます。

- A. 真
- B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 11

OTNネットワークにおいて、複数の波で多数のビットエラーが発生しています。OTUボードはOTUK_EXC、OTUK_DEG、BEFFEC_DEC、B1_EXC、B1_SDなどのアラームを報告しています。なぜ不可能なのでしょう？

- A. AST2ボードに障害があります
- B. 多重化部のピグテール損失が大きすぎる
- C. DCMモジュールの構成が不適切です
- D. 周囲温度が高すぎます

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 12

受信側での信号対雑音比の低下はビットエラーを引き起こしません。

- A. 真
- B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 13

次のオプションのうち、コヒーレントシステムコミッショニングの原則に準拠しているのはどれですか？(複数選択)

- A. OTUボードの波長分割側で受信される光パワーの範囲は、好ましくは-12dBm~-5dBm である。
- B. 光増幅ボードの最大値に応じて光パワーを調整します
- C. OTUボードのWDM側で受信される光パワーの範囲は、好ましくは-16dBm ~0dBmである。
- D. 光増幅器ボードの公称値に応じて光パワーを調整します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 14

光層のスケジューリングに関する次の説明のうち、間違っているものはどれですか。

- A. 方向性とは、ローカルからの波長の上下が特定の固定方向にのみ伝送できることを意味します。
- B. 光多重化+光多重分離ユニットで構成される FOADM サイトは、最大 2 方向をサポートできます。
- C. ROADM の中核デバイスは、光信号パワーの制御をサポートする WSS です。
- D. カラーレスとは、ROADMボード上の任意のポートを通じて任意の波長を上下させることができ、ASONネットワーク上でサービスの再ルーティング中に波長を柔軟に調整できるため、波長の競合を回避できることを意味します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 15

サービス中断の緊急処置としては、できるだけ早く障害箇所を特定し、サービスを再開する必要があります。

- A. 偽
- B. 真

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 16

累積した分散量がシステムの分散許容値を超えると、受信側でビット エラーが発生します。

- A. 真
- B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なH31-341_V2.5問題集はJPNTest.com提供され、H31-341_V2.5試験に合格することに役に立ちます！JPNTest.comは今最新H31-341_V2.5試験問題集を提供します。JPNTest.com H31-341_V2.5試験問題集はもう更新されました。ここでH31-341_V2.5問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセ

ス、https://www.jpntest.com/shiken/H31-341_V2.5-mondaishu 122問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 17

次のネットワーク要素ユーザーのうち、デバッグレベルに属するのはどれですか。

- A. シーツ
- B. ルート
- C. 1カラット
- D. 液晶

正解: **C** ([コメントを发表する](#))

質問: 18

SDH オーバーヘッドバイトによって実現される機能は何ですか? (複数選択)

- A. ビットエラー検出
- B. フレームの配置
- C. チャネルトラッキング
- D. ポインタの正方向の調整

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 19

NE ごとにサービスを設定する場合、後続の保護操作の前にサブネット設定を必要としない保護スキームは次のどれですか。

- A. MSPとSNCP
- B. MSP
- C. LMSP
- D. SNCP

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 20

OSI参照モデルにおける物理層データの単位は()、データリンク層データの単位は()です。

正解:

ビット | フレーム

質問: 21

アラームに関する次の説明のうち正しいものはどれですか? (複数選択)

- A. OTUK-LOM: マルチフレーム アライメント信号異常アラーム、マルチフレーム アライメント処理がマルチフレーム同期外れ (o0M) 状態で 3ms 継続し、OTUELOM アラームが生成されます。
- B. OTUKAIS: OTUK 警報表示信号。AIS 信号が下流に送信され、上流で検出された信号が無効であることを示します。

C. OTUK-TIM: OTUKトレイル識別子 (TTI Trail Trace Identifier) が一致しません。制御プロセス中に、リモートエンドとローカルエンドのトレース識別子が一致せず、TIM検出が有効になっている場合、このアラームが生成されます。入力信号のAPI (アクセスポイント識別子) を期待されるAPIと比較してください。

D. OTUKBD: OTUK逆方向障害表示アラーム。SMセグメントで検出された信号に障害が発生すると、BDIバイトの値は1となり、このアラームが報告されます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 22

事業境界ラベルに関する次の説明のうち、間違っているものはどれですか。

A. ユーザアクセスモードがイーサネットの場合、CEからPEに送信されるイーサネットフレームヘッダーには、ユーザを区別するためにオペレータによって追加されたT6が含まれます。

B. サービス境界ラベルがServiceの場合、ユーザーアクセスモードがVLANであることを意味します。

C. サービス境界ラベルがユーザーの場合、ユーザーアクセスモードがイーサネットであることを意味します。

D. ビジネス境界タグには、ユーザーとサービスの2種類があります。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 23

U2000の基本機能は次のどれですか? (複数選択)

A. セキュリティ管理

B. ビジネス管理

C. トポロジ管理

D. アラーム管理

正解: [A,B,C,D \(コメントを发表する\)](#)

質問: 24

OptiXtrans E6600 LOSnのインジケータライトが赤く、3秒ごとに点滅しています。これは次のうちどれですか?

A. シングルボードの光ポートがMS_RDIアラームを報告します

B. 光学モジュールが取り付けられていません

C. ボードが所定の位置に配置されていません

D. シングルボードの光ポートがR_LOSアラームを報告します

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 25

次のアラームのうち、アラームに対して生成されないものはどれですか?

A. MS-AIS

- B. HP-TIM
- C. ユーアイズ
- D. R-LOS

正解: **D** ([コメントを发表する](#))

質問: 26

DWSS20 ボードに関する次の説明のうち正しいものはどれですか? (複数選択)

- A. コヒーレント信号と非コヒーレント信号の多重化および多重分離機能を実現できます。
- B. 送信方向および受信方向の各波長に対する光パワー調整機能を実現できます。
- C. パススルー サービスの場合、双方向に 1 組の光ファイバーのみを接続する必要があります。
- D. ネットワーク管理システム上のDM01~DM20 、AM1~AM20 、およびIN/OUI光ポートの光パワークエリ機能をサポートします。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 27

コヒーレント システムおよび非標準のファイバー エントリ シナリオでは、ファイバー エントリ光パワーの参照ポイントは、送信側の光増幅器ボードの出力ポートから FIU の出力ポートに移動されます。

- A. 真
- B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 28

通信ネットワークとは、地理的に分散したユーザ端末機器を相互接続し、通信および情報交換を実現するシステムであり、主にユーザ機器と伝送機器から構成されます。

- A. 真
- B. 偽

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: 29

アレイグレーティング (AWG) マルチプレクサ/デマルチプレクサは、波長間隔が短い、チャンネルサイズが大きい、通過帯域が平坦といった利点があり、超高速・大容量のDWDMシステムに適しています。

- A. 真
- B. 偽

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

質問: 30

ROADMの中核デバイスは波長選択スイッチ (WSS)である。

A. 真

B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 31

(はアクセスネットワークの中核設備であり、音声、データ、画像などのさまざまなサービスのアクセスコンバージェンスポイントです。

正解:

オルト

有効的なH31-341_V2.5問題集はJPNTTest.com提供され、H31-341_V2.5試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新H31-341_V2.5試験問題集を提供します。JPNTTest.com H31-341_V2.5試験問題集はもう更新されました。ここでH31-341_V2.5問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/H31-341_V2.5-mondaishu 122問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 32

次の調整のうち、情報ペイロード領域に最も多くの情報ペイロードを保持するのはどれですか？

A. マイナス調整

B. NDF反転

C. 正の調整

D. 調整する

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 33

OTS パスとは、メイン光パス上の2つの隣接する OM/OD/OA 間の物理的なファイバー接続を指します。

A. 真

B. 偽

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 34

追加のサービス構成をサポートするネットワーク フォームは次のどれですか。

A. SNCP保護

B. PPリング保護

C. 1+1 線形多重セクション

D. 1: N線形多重化セクション

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 35

次の記述のうち正しいものはどれですか？（複数選択）

- A. 一般的に、ハブにはルーティング機能があります
- B. ハブは通常ハブとも呼ばれ、一般的にアドレス変換デバイスとして使用されます。
- C. 共有イーサネットハブの下にあるすべてのPCは同じミッドレンジドメインに属します
- D. ハブはローカルエリアネットワークを構築するために使用できません

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 36

U2000 ネットワーク管理は次のどのレベルに属しますか？

- A. 地域レベルの管理システム
- B. ネットワーク要素レベルの管理システム
- C. ネットワークレベルの管理システム
- D. サブネットレベルの管理システム

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 37

MSTP 機器のサービス ボードの種類は次のどれですか？(複数選択)

- A. インターフェースボード
- B. インターフェース付きサービス処理ボード
- C. 補助板
- D. サービス処理ボード

正解: A,B,D ([コメントを發表する](#))

質問: 38

リングネットワークに関する次の説明のうち、間違っているものはどれですか？

- A. リング ネットワーク内のサイトのほとんどは OADM サイトですが、OLA サイトも存在する場合があります。
- B. リングネットワークは、東西両方向の保護機能を備えており、一般的なネットワーク方式です。
- C. リング ネットワークに基づいて、接線リング、交差リング、チェーン付きリングなどの複雑なネットワーク トポロジを導出できます。
- D. FOADM と ROADM は同じリング ネットワーク内に共存できません。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 39

MPLSラベル割り当ては、静的割り当てと動的割り当てに分けられます。静的割り当てラベルでは、各ラベルの値が異なる限り、割り当ての原則はありません。

A. 真

B. 偽

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: 40

64K サービス構成と SDH クロスコネク ト構成に関する次の説明のうち、間違っているものはどれですか。

A. PCMボードのVC12タイムスロット範囲は65から始まります

B. PCMシングルボードはVC3レベルのサービスクロスオーバーをサポートします

C. SDHサービスは一方方向および双方向のサービスをサポートします

D. 64K サービスは一方方向および双方向のサービスをサポートします

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: 41

MST 機能モジュールに関する次の記述のうち正しいものはどれですか? (複数選択)

A. MSTはE2オーダーワイヤチャネルを提供します

B. MSTはビットエラー情報を返します。ただし、具体的なビットエラー数は返しません。

C. MST は MS のソースとシンクの両方です。

D. MSTはB2バイトのBIP-8統計計算を実装します。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 42

フレックス グリッド テクノロジーは、占有スライス位置を調整することで、液体の長さの中心周波数を柔軟に調整できます。

A. 真

B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 43

MPLSネットワークにおいてデータパケットが通過するパスは、ラベルスイッチングパス (LSP) と呼ばれます。LSPに関する以下の説明のうち、誤っているものはどれですか?

A. Ingressと同様に、LSPにはEgressが1つだけあり、両方ともLERです。

B. トランジットはLSPの中間ノードであり、LSP内での位置は不可欠である。

C. トランジットはLSPの中間ノードです。主な機能は、ラベル転送情報テーブルを参照し、ラベルスイッチングを通じてMPLSパケット転送を完了することです。

D. IngressはLSPの開始ノードであり、LSPは1つのIngressのみを持つことができます。

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: 44

次の論理機能モジュールのうち、クロック信号の処理に関するものはどれですか? (複数選択)

- A. SPI
- B. MCF
- C. セット
- D. RST

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 45

直接変調はEA変調とも呼ばれます。光源を直接変調するのではなく、光源の出力経路に変調器を追加して光波を変調します。変調器は実際にはスイッチとして機能します。

- A. 真
- B. 偽

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 46

ネットワーク要素 ID が変更されると、ネットワーク管理システムとネットワーク要素間の通信が中断され、ネットワーク要素の元の構成情報が失われ、保護などの機能の正常な動作に影響を与える可能性があります。

- A. 真
- B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なH31-341_V2.5問題集はJPNTTest.com提供され、H31-341_V2.5試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新H31-341_V2.5試験問題集を提供します。JPNTTest.com H31-341_V2.5試験問題集はもう更新されました。ここでH31-341_V2.5問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/H31-341_V2.5-mondaishu 122問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 47

次の状況のうち、ボードがBDIメンテナンス信号を上流サイトに再挿入する原因となるのはどれですか? (複数選択)

- A. ODU2_PM_LCK
- B. ボードにOTU2_DEGを報告する
- C. ボードにOTU2LOFを報告する
- D. ボード上のRLOSを報告する

正解: **A,C,D** ([コメントを发表する](#))

質問: **48**

4つのMSTPステーションで構成される25GMSPリングにおいて、保護スイッチングが発生した場合のアラーム報告に関する以下の記述のうち、正しいものはどれですか？

- A. システムダッシュボードでAPS-INDIアラームを報告します
- B. PSアラームがトリビュタリーボードに報告されました
- C. 機内でAPS-INDIアラームを報告
- D. XCSボードでAPS-INDIアラームが報告されました

正解: **D** ([コメントを发表する](#))

質問: **49**

次の光損失アラームのうち、サービス中断を引き起こさないものはどれですか？(複数選択)

- A. OSC LOS
- B. MUT_LOS
- C. チャズ_LOS
- D. R_LOS

正解: **A,C** ([コメントを发表する](#))

質問: **50**

一般的に、次のどの操作がライブ ネットワーク上のサービスを中断しますか？

- A. サービスボードのコールドリセット
- B. サービスボードのウォームリセット
- C. ハードウェアループバック
- D. ソフトウェアループバック

正解: ([正解を表示します](#))

一般的に、稼働中のネットワークでサービスを中断させる操作には、(A) サービスボードのコールドリセット、(C) ハードウェアループバック、(D) ソフトウェアループバックがあります。コールドリセットはハードウェアを再初期化するため、トラフィックに支障をきたす可能性があります。ハードウェアループバックは信号を物理的にループさせ、中断を引き起こします。ソフトウェアループバックは信号を内部的に再ルーティングするため、稼働中のデータフローに影響を与えます。一方、ウォームリセットは、ハードウェアを完全に再初期化することなくソフトウェアプロセスを再起動することで、サービスの中断を最小限に抑える、または回避するように設計されています。HCIP-Transmission では、ネットワークメンテナンス計画においてこれらの運用上の影響を理解し、サービスのダウンタイムを最小限に抑えることを重視しています。

質問: **51**

Oduflex に関する次の説明のうち正しいものはどれですか？(複数選択)

- A. TOAボードはODUflexをサポートしていません

B. 帯域幅の利用率を向上させることができます

C. Oduflexのレート定義方法は約Nx125Gbit/sであり、Oduflexの帯域幅はN値を変更することで調整されます。

D. ユーザーは、ビジネスの規模に応じてODUflexの容量を柔軟に設定できます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 52

分散係数とは、単位波長間隔で光波長信号が単位長さの光ファイバを通過することによって生じる時間遅延差ですが、分散係数の単位は次のどれですか。

A. ps/km.nm

B. ps/nm.km

C. ps/km

D. ps/nm

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 53

次のどれが WDM ネットワークの光層単一ボードではありませんか？

A. 光監視チャンネルボード

B. スペクトル分析ボード

C. ビジネス処理ボード

D. 光アドドロップ多重化シングルボード

正解: C ([コメントを發表する](#))

質問: 54

ネットワーク管理システムでエラー コードと光パワーを照会する前に、() 操作を実行する必要があります。そうしないと、対応するティーチング データを照会できません。

A. 構成データ

B. 論理ファイバーを作成する

C. ネットワーク要素データを同期する

D. ネットワーク要素のパフォーマンス監視時間を有効にする

正解: D ([コメントを發表する](#))

質問: 55

規定された同期品質要件を満たすためには、同期伝送のためのネットワーク上で対応する要件を設定し、ネットワーク計画時に規定されたネットワークルールに従う必要があります。次のうち、誤っているものはどれですか？

A. 片方向のデバイスの総数は60を超えることはできません

B. 交換局クロックの数は10を超えることはできません

C. 1つのクロック伝送方向において、トランジットオフィスクロック間のステーション数は30を超えることはできません。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 56

NG WDM のネットワークとアプリケーションに含まれる方法は次のとおりです。(複数選択)

- A. チェーン型
- B. ポイントツーポイント
- C. リング
- D. メッシュ

正解: A,B,C,D ([コメントを発表する](#))

質問: 57

OSSの説明に関して、間違っているところはどれでしょうか？

- A. OSSシステムは主に設備保守担当者の作業効率を向上させるために使用されます。
- B. OSS のネットワーク層は NMS の上にあり、ネットワーク要素デバイスの管理は通常 NMS を通じて実装されます。
- C. OSSシステム (Operation Support System) とは、通信設備の性能管理、在庫管理、業務管理、障害管理などの機能をオペレータに提供するソフトウェアシステムを指します。
- D. U2000 は、SNMP、TL1、XML、DCORBA などの複数のノースバウンド インターフェイスをサポートしており、オペレータの OSS システムとの迅速な統合を実現できます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 58

光が受動光デバイスを通過するときに生じる光パワーの低下をデバイスの () と呼びます。

正解:

挿入損失

質問: 59

WDMは (と呼ばれる

正解:

波長分割多重技術

質問: 60

バックプレーンには2本の-48V電源ラインがあり、各ボードはバックプレーンから2本の48V電源を供給されます。各コンポーネントに必要な各種電圧は、DC/DC電源モジュールとダイオードを介して電源を合成した後、リニア変換によって得られます。

- A. 真
- B. 偽

正解: A ([コメントを発表する](#))

質問: 61

PDH と比較して、SDH の主な利点は次のどの側面に反映されていますか? (複数選択)

- A. 高周波帯域の利用
- B. 運用と保守
- C. インターフェース仕様
- D. 同期多重化
- E. 強力な互換性

正解: B,C,D,E ([コメントを发表する](#))

有効的なH31-341_V2.5問題集はJPNTTest.com提供され、H31-341_V2.5試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新H31-341_V2.5試験問題集を提供します。JPNTTest.com H31-341_V2.5試験問題集はもう更新されました。ここでH31-341_V2.5問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/H31-341_V2.5-mondaishu 122問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 62

光ファイバ増幅器の利得波長は、励起光の波長によって決定されます。励起光源の波長が適切であれば、理論的には任意の波長の信号増幅が得られます。

- A. 真
- B. 偽

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 63

Windows オペレーティング システムでは、U2000 プログラム自体のログ ファイルは、U2000 インストール ドライブ文字の次のどのディレクトリに保存されますか?

- A. /U2000/クライアント
- B. /U2000/クライアント/ログ
- C. /U2000/サーバー
- D. /U2000/server/log

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 64

光ファイバーの損失には主に次のどれが含まれますか? (複数選択)

- A. 曲げ損失
- B. 屈折損失
- C. 吸収損失
- D. 散乱損失

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 65

TMK1TDC ボードの電気クロス接続を構成する場合は、ボード内クロス接続を構成する必要があります。

- A. 真
- B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

TMK1TDC ボードの場合、正しいサービス処理のためにボード内の信号を適切にルーティングするようにボード内の電気クロス接続を構成する必要があります。

質問: 66

LCK挿入はAIS挿入よりも優先されます。つまり、ユーザーがLCK挿入を設定し、自動AIS挿入の条件を満たしている場合、LCKが挿入されます。

- A. 偽
- B. 真

正解: B ([コメントを发表する](#))

質問: 67

ISO 7層モデルに対応します。イーサネットは7層モデルの物理層とネットワーク層に相当し、イーサネットで規定される仕様にはデータリンク層のMACサブ層と物理層が含まれません。

- A. 偽
- B. 真

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 68

3THz波長OTUシングルボードの出力はM40のどのポートに接続されていますか？

- A. 38
- B. 2
- C. 40
- D. 3

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 69

ODUkレベルのメンテナンス信号のうち、PMとTCMのSTATビットに含まれるメンテナンス信号は次のどれですか？（複数選択）

- A. OCI
- B. AAIS
- C. LCK

D. はい

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 70

MPLSの「マルチプロトコル」とは、複数のネットワークプロトコルをサポートすることを意味します。サポートされているネットワークプロトコルは次のどれですか？（複数選択）

A. IPv6

B. TCP

C. MSTP

D. IPv4

正解: A,D ([コメントを发表する](#))

質問: 71

イーサネットボードには外部ポート (Port) と内部ポート (VCTRUNK) があります。外部ポートはタグ属性を設定できますが、内部ポートはタグ属性を設定できません。

A. 偽

B. 真

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 72

1:1 線形多重化セクションのスイッチング モードは、シングルエンドスイッチングまたはダブルエンドスイッチングになります。

A. 真

B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 73

ビットエラーの原因は主に伝送システムの（と（である。

正解:

ノイズ | ジッター

質問: 74

QPSK 変調により、OSNR 要件とファイバーの非線形効果が削減され、分散許容度と PMD 許容度が向上します。

A. 真

B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

QPSK 4位相偏移変調) 変調は、高度な光伝送システムで広く使用されている変調方式です。長距離・大容量ネットワークにおいて、QPSKはいくつかの重要な利点を提供しま

す。QPSKは必要な光信号対雑音比 (OSNR)を低減するため、ノイズの多い環境下におけるシステム性能が向上します。また、高レベル変調に比べて信号の変化が緩やかであるため、光ファイバーの非線形効果も軽減されます。さらに、QPSKは光ファイバーにおける2つの主要な劣化要因である波長分散と偏波モード分散 (PMD)に対する耐性も向上させます。これらの改善により、長距離伝送における信号品質が向上し、エラーの少ない高データレートが実現されるため、堅牢で大容量の伝送が不可欠なHCIP伝送環境においてQPSKは最適な選択肢となります。

質問: 75

次の理由のうち、異常な光パワーを引き起こさないものはどれですか？

- A. FEC機能を有効にする
- B. ピグテールの減衰が大きすぎます
- C. デバイスの温度が高すぎます
- D. ピグテール接続エラー

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 76

VOA は WSS ボードの各波長パスに設定され、光信号の_____を調整して平坦性を調整します。(小文字のみ入力してください。)

正解:

力

Explanation:

VOA (可変光減衰器は、WSS (波長選択スイッチ)ボードの各波長パスに配置され、光信号のパワーを調整します。このパワー調整は、変動する信号強度を補正することでチャネル間の平坦性を実現するために不可欠です。この調整を行わないと、一部の波長が他の波長を圧倒し、非線形効果や信号劣化を引き起こす可能性があります。VOAは、すべての波長チャネルのパワーレベルのバランスを確保し、信号品質とネットワークの信頼性を向上させます。この原理は高密度WDMネットワークの基礎であり、光層の信号整合性と増幅管理に焦点を当てたHCIP伝送研究でも重視されています。

有効的なH31-341_V2.5問題集はJPNTTest.com提供され、H31-341_V2.5試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新H31-341_V2.5試験問題集を提供します。JPNTTest.com H31-341_V2.5試験問題集はもう更新されました。ここでH31-341_V2.5問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/H31-341_V2.5-mondaishu 122問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 77

MSTP機器の障害箇所特定の基本原理は何ですか?(複数選択)

- A. 最初にネットワーク、次にネットワーク要素
- B. 最初に外部に送信してから送信する
- C. 最初は低速、次に高速
- D. 最初に高レベル、次に低レベル

正解: **A,B,D** ([コメントを发表する](#))

質問: 78

LACP メッセージのタイムアウト期間タイプを設定するシナリオにおいて、メッセージのタイムアウト期間のタイプとして正しいオプションは次のどれですか? (複数選択)

- A. ロングサイクル
- B. ショートサイクル
- C. 超短サイクル
- D. 中サイクル

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 79

RSOH、MSOH、HPOH、LPOH は監視範囲の広い順に監視機能を実現します。

- A. 真
- B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 80

保護能力の観点から、次のトポロジ構造のうちどれが最も強力な保護能力を持っていますか?

- A. 線形トポロジ
- B. メッシュトポロジ
- C. リングトポロジ
- D. ツリートポロジ
- E. スタートポロジ

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 81

マッピングとは、SDHネットワーク境界でトリビュタリ信号を () に適合させるプロセスである。

正解:

仮想コンテナ

質問: 82

支流 SNCP に関する次の記述のうち、誤っているものはどれですか。

- A. トリビュタリ SNCP を設定するときは、SNCP サブタイプを設定する必要があります。
- B. 支線 SNCP は、電気クロス接続の二重給電および選択受信機能を使用して、クライアント側の支線ボードが受信するサービスを保護します。
- C. トリガー条件には、ボードが検出できない、SF が発生する、SD が発生する、という 3 つの条件があります。
- D. クロスコネクトの粒度は、GFor Any です。

正解: ([正解を表示します](#))

トリビュタリ SNCP (サブネットワーク接続保護) では、クロスコネクトの粒度は「GFor Any」ではありません。より細かく、通常はサービスレベルまたはボードレベルです。(D)は誤りです。SNCP保護では、電気クロスコネクトにおけるデュアル給電および選択受信機能を用いて、クライアントサービスを選択的に保護するための特別な設定が必要です。トリガー条件には、ボード検出障害、SF (信号障害)、SD (信号劣化の発生が含まれます。HCIP-Transmissionでは、これらの条件と保護メカニズムの詳細が規定されており、トリビュタリ SNCPの正確な粒度と保護範囲が強調されています。

質問: 83

従来の SDH および SONET 機器と比較して、OTN にはどのような利点がありますか? (複数選択)

- A. 波長分割機能により、各光Tb/sの伝送帯域幅要件を満たす
- B. ネットワーク構造を改善し最適化するための特別な仮想連結伝送モードをサポートします。
- C. 強力な帯域外FEC機能を提供し、回線伝送性能を効果的に保証します。
- D. 2.7Gb/s、10.7Gb/s、43Gb/s、さらには111.8Gb/sの高速インターフェースを提供
- E. 最大5レベルのネストされた重いバーバリックTCM接続監視を提供します。

正解: A,B,C,D ([コメントを发表する](#))

質問: 84

光増幅ユニットは回線損失を補償し、伝送距離を延長します。複数の光増幅ユニットをカスケード接続することで、システムの伝送距離を無限に延長できます。

- A. 偽
- B. 真

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 85

次の残留分散値のうち、TN52ND2 ボードの分散許容範囲内にあるのはどれですか? (複数選択)

- A. 900ps/nm
- B. 700ps/nm
- C. 500ps/nm
- D. 600ps/nm

正解: **B,C,D** ([コメントを發表する](#))

質問: **86**

ODUk SNCP 保護が設定されている場合、通常の WDM サービスを SNCP サービスに変換できますが、SNCP サービスを通常の WDM サービスに変換することはできません。

- A. 偽
- B. 真

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **87**

並列 FOADW ステーションのネットワーク化方法は次のうちどれですか？

- A. EX40 +EX40
- B. MR4+MR4
- C. EX40+EMR8
- D. EMR8+EMR8

正解: **A** ([コメントを發表する](#))

質問: **88**

NG-SDH 機器では、次のどの条件で TPS スイッチングが発生しませんか。

- A. 作業ブランチボードにT_LOSEXを報告します
- B. 3.3V電源電圧不足
- C. 58M水晶発振器の異常
- D. 異常なチップ (SD538、SA527、CPLD)

正解: **A** ([コメントを發表する](#))

質問: **89**

同じ周波数の局部発振レーザーを使用して受信した光信号を干渉させ、受信信号から振幅、位相、偏光状態の情報を回復する技術をコヒーレント受信技術と呼びます。

- A. 偽
- B. 真

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **90**

オンサイトデータの収集と保存には、機器が正常に動作している際の定期的な収集と、機器がネットワークに障害を起こした際の収集が含まれます。通常、トラブルシューティングを行う前に、保守担当者はまずオンサイトデータを収集し、保存する必要があります。

- A. 真
- B. 偽

正解: **A** ([コメントを發表する](#))

質問: 91

イーサネット パフォーマンス テストの分類は次のどれですか? (複数選択)

- A. ネットワーク機器の性能検証テスト
- B. カスタムテスト
- C. ネットワークパフォーマンステスト

正解: A,B,C ([コメントを发表する](#))

有効的なH31-341_V2.5問題集はJPNTTest.com提供され、H31-341_V2.5試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新H31-341_V2.5試験問題集を提供します。JPNTTest.com H31-341_V2.5試験問題集はもう更新されました。ここでH31-341_V2.5問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/H31-341_V2.5-mondaishu 122問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 92

E-Line サービスのユーザー指向インターフェースと伝送ネットワーク指向インターフェースとは何ですか?

- A. UNI、NNI
- B. NNI、UNI
- C. ユニ、ユニ
- D. NNI、NNI

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 93

次のどれが、単一チャンネルで BEFFEC_EXC アラームが報告される原因になりますか?

- A. 回線伝送中に信号損失が大きすぎます
- B. OTUボードの入力光パワーが高すぎるか低すぎます
- C. 異常な外部環境
- D. アンプボードの故障

正解: A ([コメントを发表する](#))

質問: 94

トンネルAPS保護において、外部スイッチング条件に属する項目はどれですか? (複数選択)

- A. 切り替えの練習
- B. SFスイッチング
- C. 保護チャンネルをロックする
- D. クリアスイッチング

正解: **A,C,D** ([コメントを发表する](#))

質問: **95**

ループバックは、日常的なメンテナンスやトラブルシューティングでよく使用される操作です。ループバック操作に関する以下の説明のうち、正しいものはどれですか？（複数選択）

- A. 外側のループバックを実行した後、信号はWDMネットワーク要素の内部に流れます。
- B. 光ポートでハードウェアループバック操作を実行する場合は、光減衰の増加を考慮する必要があります。
- C. ハードウェアループバックは、ピグテールとセルフループケーブルを使用した光ポートと電気ポートのループバックです。
- D. 内部ループバックを実行した後、信号はWDMネットワーク要素の外側に流れます。

正解: **A,B,D** ([コメントを发表する](#))

質問: **96**

EM20 シングルボードのイーサネットインターフェースの基本プロパティを設定するときに、「最大フレーム長」に採用されるデフォルト値は何ですか？

- A. 1522
- B. 1491
- C. 9600
- D. 1490

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **97**

GE サービスが OTN フレーム構造と SDH フレーム構造にカプセル化されている場合、クライアント側デバイスによって報告されるアラームは異なります。

- A. 真
- B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

GE ギガビットイーサネット)サービスをOTNフレームまたはSDHフレーム構造にカプセル化すると、報告されるクライアント側アラームはカプセル化方法に関わらず一貫性を保ちます。この一貫性により、異なるトランスポート技術間でも信頼性の高い障害検出とサービス監視が実現します。

HCIP-Transmission では、クライアント アラームが基礎となるフレーミングではなくサービスとインターフェースの定義に依存することを指定し、マルチプロトコル環境でのシームレスな相互運用性とトラブルシューティングを保証します。

質問: **98**

イーサネット専用回線サービスは、トポロジにおけるポイントツーポイントのサービス形式であり、主にイーサネット サービスのポイントツーポイント伝送を実現するために使用されます。

- A. 真
- B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 99

データボードのポートによるデータフレームの処理について正しいのは次のうちどれですか? (複数選択)

- A. ハイブリッドポートはタグサービスとタグなしサービスの混合伝送を実現できます。
- B. イーサネットポートがタグ対応に設定されている場合は、ポートのデフォルトVLAN IDを設定する必要はありません。アクセスに設定されている場合は、ポートのデフォルトVLAN IDを設定する必要があります。
- C. タグ認識属性として設定されたポートは、VLANタグのないデータのみを破棄できます。

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 100

トラブルシューティングのシナリオにおいて、異常な光パワーによって引き起こされる可能性のある現象の説明として正しいものはどれですか? (複数選択)

- A. ビジネスには多数のビットエラーがあります
- B. 頻繁な業務中断
- C. 事業中断
- D. ビジネスへの影響なし

正解: **A,B,C** ([コメントを发表する](#))

質問: 101

OSN シリーズ伝送装置では、イーサネット ポートはタグ付きフレームとタグなしフレームに同時にアクセスできません。

- A. 偽
- B. 真

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

質問: 102

FEC機能付きOTUボードを使用すると、システムの性能を様々な面で向上させることができます。以下の説明のうち、正しいものはどれですか? (複数選択)

- A. システムの単一スパンの長さを増やすことができます
- B. システムのノイズ耐性を向上させることができる
- C. システムの光パワーをバランスさせることができる
- D. システムパフォーマンスの低下を早期に警告することができます

正解: **A,B,D** ([コメントを发表する](#))

質問: **103**

1+1 光回線保護シングルエンド スイッチングは、1+1 光回線保護ダブルエンド スイッチングよりも高速です。

- A. 偽
- B. 真

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

質問: **104**

非線形効果は一度発生すると、サービス信号への影響を修復することはできません。そのため、現在のネットワークでは、非線形効果の発生を可能な限り回避するアプローチで非線形効果に対処しています。

- A. 偽
- B. 真

正解: ([正解を表示します](#))

質問: **105**

ESC で使用される DCC タイプは次のどれですか (該当するものをすべて選択してください)。

- A. パイロットトーンDCC
- B. 固定フレーム構造 DCC C。
- C. 挿入されたDCC
- D. 組み込みDCC

正解: ([正解を表示します](#))

ESC (Enhanced Supervision Channel) は、固定フレーム構造の DCC および埋め込み DCC タイプを使用して、光チャネル内で監視および管理情報を送信します。

質問: **106**

Huawei機器の場合、NODE IDはコントロールプレーン上のインテリジェントネットワーク要素の一意の識別子です。ネットワークにインテリジェントサービスが設定された後、NODE IDは構築中に変更されることはありません。

- A. 偽
- B. 真

正解: **B** ([コメントを发表する](#))

有効的なH31-341_V2.5問題集はJPNTTest.com提供され、H31-341_V2.5試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新H31-341_V2.5試験問題集を提供しま

す。JPNTTest.com H31-341_V2.5試験問題集はもう更新されました。ここで**H31-341_V2.5**問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/H31-341_V2.5-mondaishu **122問、30%ディスカウント**、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 107

伝送システムに一般的に使用されるテスト機器は次のどれですか? (複数選択)

- A. 光パワーメータ
- B. スペクトラムアナライザー
- C. SDHテスター
- D. OTDR (光時間領域反射率計)
- E. SmartBits テスター

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 108

APDダイオードの受信過負荷点は0dBmです。

- A. 偽
- B. 真

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 109

次の用語のうち、「ローカル サービスを伝送する波長を特定の方向に送信できる」という意味を持つものはどれですか。

- A. 方向付き
- B. 方向性がない
- C. 無色
- D. 色付き

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

WDMシステムにおける Directioned (方向性) という用語は、ローカルサービスを伝送する波長が特定の方向に伝送できることを意味します。これは、波長がどちらの方向にも制限なく伝搬できる Directionless (方向性のない) システムとは対照的です。Directioned機能により、特にトラフィックフローに明確なパスが必要なリング型またはメッシュ型ネットワークにおいて、より制御された安全な波長ルーティングが可能になります。Colorlessは波長に依存しない (デバイスが任意の波長を処理できる) ことを意味し、Coloredはデバイスまたはポートが固定波長に割り当てられていることを意味します。したがって、Directionedは、光ネットワーク設計と波長ルーティングに関するHCIP-Transmissionの説明に従って、波長の伝搬方向特性を正確に表しています。

質問: 110

PWE3 ネットワーク参照モデルに関する次の記述のうち、誤っているものはどれですか。

- A. CE は、エミュレートされたサービスとネイティブ サービスのどちらを送信/受信しているかを認識しません。
- B. PWE3 を使用すると、互いに分離されたポイントツーポイント チャネルを作成し、ユーザーのレイヤー 2 パケットを PW 上で透過的に送信することができます。
- C. トンネルは、ネットワーク上で情報を透過的に伝送するためのメカニズムです。トンネルはPWを伝送するために使用され、各トンネルは1つのPWのみを伝送できます。
- D. PE はキャリア ネットワークのエッジに配置され、CE に PWE3 を提供します。

正解: ([正解を表示します](#))

PWE3 トンネルは複数の疑似回線を伝送でき、トンネルごとに 1 つの PW に制限されません。

質問: 111

DWSS20シングルボードは20次元光信号スケジューリングを実現できます

- A. 偽
- B. 真

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 112

OptiXtrans DC908 シャーシは、DC シャーシまたは AC シャーシになります。

- A. 真
- B. 偽

正解: **A** ([コメントを發表する](#))

OptiXtrans DC908 シャーシは、DC 電源構成と AC 電源構成の両方をサポートしており、DC シャーシまたは AC シャーシとして動作できます。

質問: 113

NFAS バイトの値は OTURk/ODUK ベース フレームのシーケンス番号に応じて増加しますが、最大いくつのベース フレームが含まれますか？

- A. 64
- B. 128
- C. 256
- D. 512

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 114

NG WDM機器はイーサネットフレームを使用してMPLSパケットを伝送します。

- A. 真
- B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 115

OTN ネットワークでは、FOADM サイトの波長パスが正常に構成されると、ネットワーク管理側の変更はサポートされなくなります。

- A. 偽
- B. 真

正解: **A** ([コメントを发表する](#))

質問: 116

非収束OTU処理OTN標準信号シナリオでは、AとBはどちらもWDMサイトであり、ステーションAのOTUクライアント側はRLOS信号を受信し、OTUのWDM側でアラーム処理を行った後、ステーションBに送信されます。ステーションBのOTU WDMはODUk PM AISアラームを検出し、SFイベントを生成してチャネルサービス切り替えをトリガーします。アラームはステーションBの下流クライアントデバイスに引き続き送信され、クライアントデバイスにODUK_PM_AISアラームが報告されます。

- A. 真
- B. 偽

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 117

光レイヤオーバーヘッドのアラーム検出は、光レイヤオーバーヘッドOOSを介して実現されます。R_LOSやMUT_Losなどのアラームも光レイヤアラームですが、OOSの検出と報告ではなく、光パワーの検出と報告に基づいています。

- A. 偽
- B. 真

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 118

次のボードのうち、イーサネット L2 スイッチング機能をサポートしているのはどれですか? (複数選択)

- A. LEX4
- B. TEM28
- C. エロム
- D. LEM24

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 119

NG WDM電気層サービスボードは、互換モードと標準モードをサポートしています。互換モードと比較して、標準モードのシングルボードでは、ネットワーク管理画面においてチャネルまたは物理ポートの配下のサービスマッピングパスのみが表示されるため、パスレベルが少なく、操作が容易です。

A. 偽

B. 真

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 120

光ケーブルを牽引敷設する場合、主牽引力は光ケーブルの ()に加えられる。

正解:

強化部品

質問: 121

G.709 プロトコルによれば、1 つの ODU3 信号は最大いくつの ODU2e 信号を多重化できますか？

A. 3

B. 2

C. 4

D. 1

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なH31-341_V2.5問題集はJPNTTest.com提供され、H31-341_V2.5試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新H31-341_V2.5試験問題集を提供します。JPNTTest.com H31-341_V2.5試験問題集はもう更新されました。ここでH31-341_V2.5問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/H31-341_V2.5-mondaishu 122問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」

質問: 122

ビジネスにおいてビット エラーが発生する原因として考えられるのは次のうちどれですか。(複数選択可)

A. 送信OTUボード上の送信レーザーのパフォーマンスが低下しています

B. 入力ラインファイバの光パワーが高すぎるか低すぎる

C. ピグテールコネクタの深刻な汚染

D. 補償不足や補償過剰などの不合理な分散補償

E. コンピュータ室の温度が高すぎます

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 123

同じ物理ボードまたは2つの隣接するネットワーク要素間でサポートされる VC12 仮想 TE リンクの数はいくつですか？

- A. 1
- B. 2
- C. 8
- D. 4

正解: ([正解を表示します](#))

質問: 124

ラマン増幅器とEDFAの比較について。次の記述のうち、誤っているものはどれですか？

- A. ラマン増幅器は、異なるポンプソースを選択することで異なる帯域の信号を増幅できるため、理論的にはラマン増幅器にはゲイン帯域幅の制限はありませんが、EDFAにはゲイン帯域幅の範囲があります。
- B. ラマン増幅器の利得媒体は伝送ファイバであり、EDFAの利得媒体はEDF（ドープファイバ）である。
- C. ラマン増幅器の等価雑音指数はEDFAのそれよりも小さい
- D. ラマン増幅器とEDFAの利得計算/試験方法は、「利得 = 出力電力 - 入力電力」と一致しています。

正解: D ([コメントを发表する](#))

質問: 125

VC-4 は、VC-12 ()、つまり 2.048 Mbit/s の信号 () を送信できます。

正解:

63 | 63

質問: 126

MAC 転送テーブル: 次の項目のうちどれが含まれていますか? (複数選択)

- A. AIPアドレス
- B. MACアドレス
- C. ポート番号またはポート番号のセット
- D. スイッチ上でVLANが分割されている場合は、VLAN IDも含まれます。

正解: ([正解を表示します](#))

有効的なH31-341_V2.5問題集はJPNTTest.com提供され、H31-341_V2.5試験に合格することに役に立ちます！JPNTTest.comは今最新H31-341_V2.5試験問題集を提供します。JPNTTest.com H31-341_V2.5試験問題集はもう更新されました。ここでH31-341_V2.5問題集のテストエンジンを手に入れます。最新版のアクセス、https://www.jpntest.com/shiken/H31-341_V2.5-mondaishu 122問、30%ディスカウント、特別な割引コード: **JPNshiken**」